# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075666 | AG 100-7S 03 | 無保固 | | - | - | | 付費維修 |
| 2026375 | AG 125-A22 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | # 2361751 AG 6D-22-125 01 | |
| 2109985 | AG 125-A22 02 | 已下市 | 2031 | 9,490 | - | # 2361751 AG 6D-22-125 01 | |
| 2248007 | AG 4S-22-100 02 | 已下市 | | 3,690 | - | # 2400985 AG 4S-22-100 03 | |
| 2400985 | AG 4S-22-100 03 | 2 | | 3,750 | - | | |
| 2215867 | AG 4S-A22 01 | 已下市 | 2031 | 3,630 | - | # 2400985 AG 4S-22-100 03 | |
| 2251183 | AG 4S-A22-100 01 | 已下市 | 2031 | 4,830 | - | # 2400985 AG 4S-22-100 03 | |
| 2361751 | AG 6D-22-125 01 | 2 | | 6,370 | - | | |
| 2077976 | B 12/2.6 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2259427 | B 12/4.0 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2333574 | B 12-30 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2330573 | B 12-55 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 426174 | B 14/1.6 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 426175 | B 14/3.3 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2193380 | B 14/5.2 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 273114 | B 144 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 426177 | B 22/1.6 01 | 2 | 2016 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 360383 | B 22/2.6 01 | 2 | 2012 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2110532 | B 22/2.6 02 | 2 | 2025 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2007431 | B 22/3.3 01 | 2 | 2015 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2183180 | B 22/4.0 01 | 2 | 2031 | - | 保固內免費換新 | NURON B22-85 電池及轉接器 | |
| 2136421 | B 22/5.2 01 | 2 | 2023 | - | 不適用 - 已下市 | NURON B22-110 電池及轉接器 | |
| 2310411 | B 22/8.0 01 | 2 | 2027 | - | 保固內免費換新 | NURON B22-170 電池及轉接器 | |
| 2251355 | B 22-110 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2251359 | B 22-170 01 | 已下市 | 2031 | - | 保固內免費換新 | #2416229 B 22-195 01 | |
| 2416229 | B 22-195 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BA-22 01 不相容 |
| 2251363 | B 22-255 01 | 已下市 | 2031 | - | 保固內免費換新 | #2416293 B 22-290 01 | BA-22 01 不相容 |
| 2417357 | B 22-260 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BA-22 01 不相容 |
| 2416293 | B 22-290 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BA-22 01 不相容 |
| 2251347 | B 22-55 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2251351 | B 22-85 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 228195 | B 36 01 | 已下市 | 2016 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 272915 | B 36/2.6 01 | 2 | 2010 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2098208 | B 36/2.6 02 | 2 | 2021 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 418009 | B 36/3.0 01 | 2 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2098470 | B 36/5.2 01 | 2 | 2031 | - | 保固內免費換新 | | |
| 2018896 | B 36/6.0 01 | 已下市 | | - | 保固內免費換新 | NURON B22-170 電池及轉接器 | |
| 2183172 | B 36/9.0 01 | 已下市 | 2025 | - | 不適用 - 已下市 | | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251343 | BA-22 01 | 無保固 | | - | - | | 只與 B 22-55 01, B 22-85 01, B 22-110 01, B 22-170 01 相容 |
| 2161621 | BX 3 02 | 已下市 | 2031 | 21,080 | - | | |
| 2314528 | BX 3-22 03 | 已下市 | | 18,060 | - | | |
| 2211438 | BX 3-BT 02 | 2 | | 25,050 | - | | |
| 2101338 | BX 3-ME 01 | 已下市 | 2026 | 24,520 | - | | |
| 2184454 | BX 3-ME 02 | 已下市 | 2031 | 21,080 | - | | |
| 2314550 | BX 3-ME-22 03 | 已下市 | | 18,820 | - | | |
| 2374486 | BX 4-22 01 | 2 | | 16,410 | | | M30L IF (IF 加裝) |
| 2374480 | BX 4-22 01 | 2 | | 16,410 | | | M30 ME (M&E 版) |
| 2362250 | BX-S 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2077000 | C 4/12-50 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2028992 | C 4/36-350 01 | 2 | 2030 | - | 保固內免費換新 | NURON C6 充電器及轉接器 | |
| 2026281 | C 4/36-90 01 | 2 | 2024 | - | 保固內免費換新 | NURON C4 充電器及轉接器 | |
| 2388398 | C 4-22 02 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2254436 | C 6-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2260056 | C 8-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2476509 | C 8D-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2077005 | CA-B12 01 | 無保固 | | - | - | | |
| 2250118 | CD 4-22 02 | 2 | | 4,720 | - | | |
| 2368808 | CU 2-12 01 | 6個月 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 405608 | DAG 100-S 02 | 已下市 | 2021 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2341255 | DCH 150-SL 01 | 2 | | 13,700 | - | | |
| - | DD 100 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2369505 | DD 110-U-22 01 | 2 | | 20,800 | - | | |
| 203911 | DD 120 01 | 2 | | 30,040 | - | | |
| 372452 | DD 130 01 | 已下市 | 2024 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 236070 | DD 160 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2005221 | DD 160 02 | 2 | | 30,480 | - | | |
| 2369524 | DD 160-22 01 | 2 | | 28,450 | | | |
| 284635 | DD 200 01 | 2 | 2032 | 46,520 | - | | |
| 2124830 | DD 200 02 | 已下市 | | 39,850 | - | #2124717 DD 200 G02 230V UN 版本 | 110V 版本 |
| 2124717 | DD 200 02 | 2 | | 39,850 | | | DD 200 230V UN 版本 |
| 232206 | DD 250 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2043861 | DD 30-W 01 | 2 | | 40,940 | - | | |
| 211536 | DD 350 01 | 2 | 2030 | 70,280 | - | #2095236 DD 350-CA | |
| 2095236 | DD 350-CA 01 | 2 | | 67,020 | - | | |
| 2095273 | DD 500-CA 01 | 2 | | 94,550 | - | | 不包含夾頭, 需另購 |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082528 | DD AF-CA 01 | 2 | 2041 | 45,650 | - | | |
| 336737 | DD EC-1 01 | 2 | 2033 | 40,940 | - | | |
| 336745 | DD REC-1 01 | 2 | 2033 | 37,770 | - | | |
| 408999 | DD VP-U 01 | 2 | | 34,320 | - | | |
| 2148548 | DD-HD 01 | 2 | | 24,390 | - | | |
| 352164 | DD-ST 120 01 | 2 | | 6,870 | - | | |
| 2203154 | DD-ST 120 02 | 2 | | 6,870 | - | | |
| 435664 | DD-ST 160 01 | 2 | | 10,370 | - | | |
| 2203156 | DD-ST 160 03 | 2 | | 10,580 | - | | |
| 2105437 | DD-ST 200 02 | 2 | | 6,160 | - | | |
| 2347690 | DD-ST 22 01 | 2 | | 9,030 | | | |
| 2051335 | DD-ST 30 01 | 2 | | 14,610 | - | | |
| 2027859 | DD-ST-VBP | 2 | | 10,550 | - | | |
| 2145826 | DD-WMS 100 01 | 2 | | 26,710 | - | | |
| 2238596 | DGH 130 01 | 1 | | 5,740 | - | | |
| 2358379 | DGH 130-22 01 | 2 | | 5,950 | | | |
| 59999 | DPG 100 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 201397 | DRS-TE 5 01 | 已下市 | 2017 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 370028 | DRS-TE 6 01 | 已下市 | 2005 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 305364 | DS RC-TS5 01 | 已下市 | 2030 | - | - | | 付費維修 |
| 369315 | DS TS32 01 | 1 | 2035 | 852,530 | - | | |
| 334166 | DS TS5-SE 01 | 已下市 | 2030 | 489,770 | - | #2052107 DST 10-CA | 無維修後保固 |
| 339305 | DS WS15 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 365429 | DS WS15 02 | 1 | 2035 | 1,590,750 | - | | 無維修後保固 |
| 2251369 | DSH 600-22 01 | 2 | | 21,850 | - | # 2423837 DSH 700-22 02 | |
| 2423837 | DSH 700-22 02 | 2 | | 17,030 | - | | |
| 2423622 | DSH 900-22 01 | 2 | | 19,260 | | | |
| 2457790 | DSH 900RL-22 01 | 2 | | 25,000 | | | |
| 431364 | DSH-FSC 01 | 2 | | 9,000 | - | | |
| 2457218 | DSH-RCC 01 | 無保固 | | - | | | |
| 2052107 | DST 10-CA 01 | 1 | 2037 | 817,250 | - | | 無維修後保固 |
| 2052107 | DST 10-CA 02 | 1 | | 817,250 | - | | 無維修後保固 |
| 430566 | DST 10-E 01 | 1 | 2029 | 898,800 | - | | 無維修後保固 |
| 2120305 | DST 20-CA 01 | 1 | 2033 | 700,810 | - | | 無維修後保固 |
| 2348919 | DST 20-CA 02 | 1 | | 983,100 | - | | 無維修後保固 |
| 2052100 | DST WRC-CA 01 | 1 | 2040 | 138,600 | - | | 無維修後保固 |
| 2192258 | DSW 1510-CA 01 | 1 | | 1,506,900 | - | | 無維修後保固 |
| 2094615 | DSW 3018-E 01 | 1 | | 1,848,300 | - | | 無維修後保固 |
| 2315589 | DWP 15-22 01 | 2 | | 4,930 | - | | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084169 | DX 2 01 | 2 | | 5,560 | - | | |
| 333030 | DX 351 01 | 2 | | 20,420 | - | | |
| 384032 | DX 36 01 | 2 | 2031 | 9,000 | - | | |
| 3398 | DX 36-M 01 | 已下市 | 2022 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 712 | DX 450 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 305175 | DX 460 01 | 2 | 2035 | 16,820 | - | | |
| 2142654 | DX 5 01 | 2 | 2035 | 15,030 | - | # 2472457 DX 6 02 F8 / 2472474 DX 6 02 MX | |
| 2418811 | DX 6 01 | 2 | 2036 | 12,240 | - | #2472474 DX 6 02 MX | MX72 槍頭為配件,<br>LTS不提供保固 |
| 2417755 | DX 6 01 | 2 | 2036 | 12,240 | - | # 2472457 DX 6 02 F8 | F8 槍頭為配件,<br>LTS不提供保固 |
| 2472474 | DX 6 02 | 2 | | 11,650 | - | | MX72 槍頭為配件,<br>LTS不提供保固 |
| 2472457 | DX 6 02 | 2 | | 11,650 | - | | F8 槍頭為配件,<br>LTS不提供保固 |
| 2090391 | DX 76 01 | 已下市 | | 36,660 | - | | |
| 2331083 | EXO-S 01 | 2 | | 12,580 | | | |
| 2341924 | EXO-T-22 01 | 2 | | 26,710 | | | |
| 2267026 | GDG 6-22 02 | 2 | | 3,300 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 274638 | GX 120 01 | 已下市 | 2024 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2102195 | GX 3 01 | 已下市 | | 24,780 | - | | |
| 2250851 | HDE 500-22 02 | 6個月 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2326714 | HDE 500-A12 01 | 6個月 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2162794 | HDE 500-A22 01 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | # 2250851 NURON 充電式注射器 HDE 500-22 box | |
| 2005641 | HDM 500 01 | 無保固 | | - | - | | |
| 2276136 | IC-BLE 01 | 無保固 | | - | - | | VC 專用藍芽模組<br>(接收器及發射器) |
| 2276139 | IC-RC 01 | 無保固 | | - | - | | VC 專用藍芽單一接收器 |
| 2276240 | IC-RM 01 | 無保固 | | - | - | | VC 專用藍芽單一發射器 |
| 2421054 | KCF 4-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 369313 | LP 32 01 | 1 | 2030 | 660,300 | - | | 無維修後保固 |
| 367027 | MX 72 01 | 2 | | - | - | | 付費維修 |
| 2352717 | NBL 4-22 01 | 2 | 2029 | - | 保固內免費換新 | | |
| 2404228 | NBL 6-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | 配件前頭噴嘴不在保固範圍內, 可官網另購 |
| 2252475 | NCR 120-22 02 | 2 | | 49,530 | - | | |
| 2252478 | NCR 60 D-22 02 | 2 | | 28,280 | - | | |
| 2252510 | NCT 53 C-22 02 | 2 | | 34,160 | - | | |
| 2352792 | NCV 4-22 01 | 2 | | 5,590 | - | | |
| 2352771 | NHG 6-22 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | 附贈噴嘴不在保固範圍內亦不另售 |
| 2333230 | NMX 6-22 01 | 2 | | 5,810 | - | | 隨機附贈攪拌槳為配件耗材不在保固範圍內 |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207153 | NPR 032 IE-A22 01 | 已下市 | 2031 | 35,190 | - | #2252528 NPR 32-22 02 | |
| 2252528 | NPR 32-22 02 | 2 | | 25,810 | - | | |
| 2252531 | NPU 100-22 02 | 2 | | 30,520 | - | | |
| 2404224 | NRC 6-22 01 | 2 | | 7,520 | - | | |
| 2252471 | NUN 54-22 02 | 2 | | 22,270 | - | | |
| 282386 | PD 32 01 | 已下市 | 2012 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 203408 | PD 4 01 | 已下市 | 2015 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 388214 | PD 40 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 388215 | PD 42 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2004830 | PD 5 01 | 已下市 | 2024 | - | 不適用 - 已下市 | #2190182 PD-S 01 | |
| 2062050 | PD-E 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2190182 | PD-S 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2322752 | PM 20-CG A12 01 | 2 | | 5,380 | - | | |
| 2098522 | PM 2-LG 01 | 已下市 | 2027 | 4,820 | 不適用 - 已下市 | #2322752 雷射墨線儀 PM 20-CG A12 | |
| 2227740 | PM 30-MG 01 | 2 | | 6,530 | - | | |
| 2152386 | PM 40-MG 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2390114 | PM 50MG-22 01 | 2 | | 7,360 | - | | |
| 411288 | PMA 31 01 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | # 2264046 雷射接收器 PMA 32 01 | |
| 2152388 | PMA 31G 01 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | # 2264046 雷射接收器 PMA 32 01 | |
| 2264046 | PMA 32 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | 綠光雷射使用 |
| 411210 | PMC 46 02 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | #2322752 PM 20-CG A12 01 | |
| 429474 | POL 15 01 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2071033 | PR 2-HS 01 | 已下市 | 2022 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2399575 PR 4-22 01 | |
| 2131538 | PR 2-HS A12 02 | 已下市 | | 24,800 | - | #2399575 PR 4-22 01 | |
| 2007617 | PR 3 01 | 已下市 | 2021 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2399579 PR 40-22 01 | |
| 2068482 | PR 30-HVS 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2399579 PR 40-22 01 | |
| 2134763 | PR 30-HVS 02 | 已下市 | | 22,990 | - | #2399579 PR 40-22 01 | |
| 2149766 | PR 3-HVSG 02 | 已下市 | | 18,730 | - | #2399579 PR 40-22 01 | |
| 2399579 | PR 40-22 01 | 2 | | 18,840 | | | |
| 2399622 | PR 40G-22 01 | 2 | | 18,840 | | | |
| 2399575 | PR 4-22 01 | 2 | | 9,900 | - | | |
| 2071120 | PRA 20 02 | 2 | | - | 保固內免費換新 | #2378314 PRA 20 04 | |
| 2378314 | PRA 20 04 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2106071 | PRA 20G 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | #2378316 PRA 20G 04 | 適用於 PR 3 HVSG |
| 2378316 | PRA 20G 04 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2068485 | PRA 30 03 | 2 | | - | 保固內免費換新 | #2378318 PRA 30 04 | |
| 2378318 | PRA 30 04 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 426386 | PRA 31 01 | 已下市 | 2018 | - | 不適用 - 已下市 | | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399625 | PRA 4 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2399629 | PRA 400 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | PR 40 配件 |
| 2399633 | PRA 83 02 | 無保固 | | - | - | | 激光接收器支座 |
| 360055 | PRA 84 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 211937 | PRE 3 01 | 已下市 | 2018 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2131538 PR 2-HS A12 | |
| 331412 | PRI 2 01 | 已下市 | 2020 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2007503 | PS 1000 01 | 2 | | 533,400 | - | #2223494 PS 1000 01 | |
| 377642 | PS 200 01 | 已下市 | 2020 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2190880 PS 300 01 | |
| 377649 | PS 200 S 01 | 已下市 | 2020 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2190880 PS 300 01 | |
| 2044436 | PS 250 02 | 已下市 | 2024 | - | 不適用 - 已下市 | #2190880 PS 300 01 | |
| 2190880 | PS 300 01 | 2 | | 163,190 | - | #2190880 PS 300 01 | |
| 424920 | PS 38 01 | 已下市 | 2020 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2286694 PS 85 01 | |
| 2075721 | PS 50 01 | 已下市 | | - | 保固內免費換新 | #2286694 PS 85 01 | |
| 2286694 | PS 85 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2006082 | PSA 100 01 | 已下市 | 2019 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2250113 | RT 6-22 02 | 2 | | 7,770 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 2240543 | SB 4-22 02 | 2 | | 4,230 | - | | |
| 2149568 | SB 4-A22 01 | 已下市 | 2031 | 5,550 | - | #2149569 NURON 充電式帶鋸機 SB 4-22 | |
| 2326039 | SB 6-22 01 | 2 | | 8,750 | - | | |
| 2180532 | SBT 4-A22 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2363097 | SBT 6-22 03 | 2 | | 4,540 | - | | |
| 2232911 | SC 30WR-22 01 | 2 | | 8,310 | - | #2422185 NURON充電式木材圓盤鋸SC 30WR-22 02 | |
| 2422185 | SC 30WR-22 02 | 2 | | 8,310 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 2351390 | SC 4MR-22 01 | 2 | | 5,540 | - | | |
| 2315445 | SC 6ML-22 01 | 2 | | 5,980 | - | | |
| 2089210 | SC 70W-A22 01 | 已下市 | 2031 | 10,350 | - | #2422185 NURON充電式木材圓盤鋸SC 30WR-22 02 | |
| 2024449 | SCM 22-A 01 | 2 | 2031 | 10,350 | - | #2315445 NURON充電式金屬圓盤鋸SC 6ML case | |
| 2401717 | SCN 60-22 01 | 2 | | 5,900 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 2193410 | SCO 6-A22 01 | 已下市 | 2031 | 4,930 | - | | |
| 401614 | SD 5000 01 | 已下市 | | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2248354 | SD 5000-22 03 | 2 | | 3,860 | - | | |
| 403196 | SD 5000-A22 01 | 已下市 | 2027 | 3,290 | - | #2248354 SD 5000-22 03 | |
| 2229876 | SD 5000-A22 02 | 已下市 | 2031 | 3,660 | - | #2248354 SD 5000-22 03 | |
| 2109827 | SF 10W-A22 02 | 已下市 | 2031 | 5,260 | - | | |
| 285360 | SF 121-A 01 | 已下市 | 2018 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2200125 SF 2-A12 | |
| 244276 | SF 144-A 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2254913 NURON充電式無線電鑽SF 6-22 | |
| 290248 | SF 22-A 01 | 已下市 | 2024 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2254913 NURON充電式無線電鑽SF 6-22 | |
| 2090912 | SF 2-A 01 | 已下市 | 2021 | - | 不適用 - 已下市 | #2200125 SF 2-A12 | |
| 2200125 | SF 2-A12 02 | 2 | | 1,930 | - | | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200035 | SF 2H-A12 02 | 2 | | 2,050 | - | | |
| 2250798 | SF 30M-22 01 | 2 | | 31,200 | | | |
| 2253850 | SF 4H-22 02 | 2 | | 3,020 | - | | |
| 2254913 | SF 6-22 03 | 2 | | 3,830 | - | | |
| 2113447 | SF 6-A22 01 | 已下市 | 2027 | 5,010 | - | #2254913 NURON充電式無線電鑽SF 6-22 | |
| 2184335 | SF 6-A22 02 | 已下市 | 2031 | 5,010 | - | #2254913 NURON充電式無線電鑽SF 6-22 | |
| 2254885 | SF 6H-22 03 | 2 | | 4,410 | - | | |
| 2113443 | SF 6H-A22 01 | 已下市 | 2027 | 5,970 | - | #2254885 NURON充電式無線電鑽SF 6H-22 | |
| 2184337 | SF 6H-A22 02 | 已下市 | 2031 | 5,680 | - | #2254885 NURON充電式無線電鑽SF 6H-22 | |
| 2434843 | SF 8M-22 03 | 2 | | 5,700 | | | |
| 2123719 | SF BT 22-A 01 | 2 | | 10,100 | - | | |
| 340470 | SFB 126 01 | 已下市 | 2016 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 429275 | SFC 14-A 01 | 已下市 | 2028 | 3,640 | - | #2254913 NURON充電式無線電鑽SF 6-22 | |
| 2093386 | SFD 2-A 01 | 已下市 | 2028 | - | 保固內免費換新 | #2257588 SFE 2-A12 | |
| 2257588 | SFE 2-A12 01 | 2 | | 4,230 | - | | 四種夾頭皆為配件不提供保固 |
| 244284 | SFH 144-A 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2254885 NURON充電式無線電鑽SF 6H | |
| 429271 | SFH 14-A 01 | 已下市 | 2028 | 5,180 | - | #2254885 NURON充電式無線電鑽SF 6H-22 | |
| 290211 | SFH 22-A 01 | 已下市 | 2024 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2254885 NURON充電式無線電鑽SF 6H-22 | |
| 426117 | SFL 22-A 01 | 已下市 | 2017 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2243002 NURON 充電式LED照明燈SL 2-22 | |
| 2291198 | SI-AT-22 02 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2138585 | SI-AT-A22 01 | 已下市 | 2031 | - | 保固內免費換新 | #2291198 NURON 自適性扭力模組SI-AT-22 | |
| 272821 | SID 121-A 01 | 已下市 | 2018 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2200197 SID 2-A12 | |
| 272829 | SID 144-A 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2324275 NURON充電式充擊起子SID 4-22 | |
| 2012569 | SID 14-A 01 | 已下市 | 2028 | 4,430 | - | #2324275 NURON充電式充擊起子SID 4-22 | |
| 2012239 | SID 22-A 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2247394 NURON充電式無線衝擊起子SID 6-22 | |
| 2081472 | SID 2-A 01 | 已下市 | 2028 | - | 保固內免費換新 | #2200197 SID 2-A12 | |
| 2200197 | SID 2-A12 02 | 2 | | 2,010 | - | | |
| 2324275 | SID 4-22 02 | 2 | | 3,300 | - | | |
| 2137090 | SID 4-A22 01 | 已下市 | 2031 | 5,550 | - | #2247394 NURON充電式無線衝擊起子SID 6-22 | |
| 2363673 | SID 4R-22 01 | 2 | | 4,330 | - | | |
| 2247393 | SID 6-22 01 | 2 | | 4,280 | - | | |
| 2361530 | SIW 10-22 01 | 2 | | 7,800 | - | | |
| 272834 | SIW 144-A 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2291205 NURON充電式衝擊板手SIW4AT-22 | |
| 2006066 | SIW 14-A 01 | 已下市 | 2028 | 4,430 | - | #2291205 NURON充電式衝擊板手SIW4AT-22 | |
| 2428751 | SIW 20-22 01 | 已下市 | | 8,250 | - | # 2428744 SIW 20-22 01 | |
| 2428744 | SIW 20-22 01 | 2 | | 8,250 | - | | |
| 2006075 | SIW 22-A 01 | 2 | 2030 | 6,170 | - | # 2365081 NURON充電式衝擊板手SIW 6AT-22 03 | |
| 409459 | SIW 22T-A 01 | 2 | 2031 | 7,620 | - | #2251627 NURON充電式衝擊板手SIW 8-22 | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381624 | SIW 2-A12 01 | 2 | | 3,250 | - | | |
| 2291205 | SIW 4AT-22 01 | 2 | | 4,670 | - | | |
| 2363677 | SIW 4R-22 01 | 2 | | 4,340 | - | | |
| 2251608 | SIW 6-22 02 | 已下市 | | 5,000 | - | # 2365081 SIW 6AT-22 03 | |
| 2365081 | SIW 6AT-22 03 | 2 | | 5,760 | - | | |
| 2112536 | SIW 6AT-A22 01 | 已下市 | 2031 | 6,010 | - | #2291205 NURON充電式衝擊板手SIW 4AT-22 1/2'' | |
| 2251627 | SIW 8-22 01 | 2 | 2032 | 7,490 | - | | |
| 2242016 | SIW 9-A22 01 | 已下市 | 2031 | 9,320 | - | #2251627 NURON充電式衝擊板手SIW 8-22 | |
| 2298509 | SJD 6 DRS 02 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2251185 | SJD 6-22 02 | 2 | | 4,360 | - | | |
| 2233780 | SJD 6-A22 01 | 已下市 | 2031 | 5,680 | - | #2251185 NURON 充電式線鋸機 SJD 6-22 | |
| 2374158 | SL 10-22 01 | 1 | | 8,650 | - | | |
| 2243002 | SL 2-22 02 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2163833 | SL 2-A12 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2163832 | SL 2-A22 01 | 已下市 | 2031 | - | 保固內免費換新 | #2243002 NURON 充電式LED照明燈SL 2-22 | |
| 2403164 | SL 4-22 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2444363 | SL 5-22 01 | 1 | | 2,460 | - | | |
| 2242904 | SL 6-22 02 | 1 | | 2,950 | - | | |
| 2186918 | SL 6-A22 01 | 已下市 | 2031 | 3,940 | - | #2242904 NURON 充電式LED照明燈 SL 6-22 | |
| 2390413 | SM 60-22 01 | 2 | | 14,100 | - | | |
| 2366392 | SMT 6-22 01 | 2 | | 3,960 | - | | |
| 2252738 | SPN 6-22 02 | 2 | | 10,690 | - | | CN 刀頭版本 |
| 2316431 | SPN 6-22 02 | 2 | | 10,690 | - | | RN 刀頭版本 |
| 2480619 | SR 10-22 01 | 2 | | 6,750 | - | | |
| 2198934 | SR 2-A12 01 | 2 | | 3,300 | - | | |
| 2228920 | SR 30 01 | 2 | | 8,800 | - | | |
| 2162154 | SR 30-A36 01 | 2 | 2030 | 10,560 | - | #2240610 NURON充電式軍刀鋸 SR 6-22 | |
| 2240606 | SR 4-22 02 | 2 | | 4,190 | - | | |
| 2199763 | SR 4-A22 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2240606 NURON充電式軍刀鋸 SR 4-22 | |
| 2240610 | SR 6-22 02 | 2 | | 5,780 | - | | |
| 2161956 | SR 6-A22 01 | 已下市 | 2029 | 7,620 | - | #2240610 NURON充電式軍刀鋸 SR 6-22 | |
| 2365716 | ST 2000-22 02 | 2 | | 6,040 | - | | |
| 2361758 | STR 4-22 01 | 2 | | 10,120 | - | | |
| 256623 | TE 1 01 | 已下市 | 2015 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 355432 | TE 1 02 | 已下市 | | 2,350 | - | #228097 TE 2-S 110V | |
| 2441215 | TE 1000-22 03 | 2 | | 21,600 | - | | |
| 2167732 | TE 1000-AVR 02 | 2 | | 25,470 | - | | |
| 228888 | TE 15 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 249078 | TE 1500-AVR 01 | 已下市 | 2033 | 25,970 | - | #2167732 TE1000-AVR | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308348 | TE 15-C 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 305741 | TE 16 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 305754 | TE 16-C 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2160222電鎚鑽 TE 30-AVR 110V | |
| 338918 | TE 2 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 228084 | TE 2 02 | 2 | 2034 | 3,830 | - | | |
| 2313199 | TE 2000-22 01 | 2 | | 27,110 | - | | |
| 2149470 | TE 2000-AVR 01 | 2 | | 25,030 | - | | |
| 2256704 | TE 2-22 03 | 2 | | 5,590 | - | | |
| 304458 | TE 2-A 01 | 2 | 2028 | - | - | | 付費維修 |
| 2034358 | TE 2-A22 02 | 已下市 | 2039 | 5,470 | - | #2256704 NURON充電式電鎚鑽 TE 2-22 | |
| 338922 | TE 2-M 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 228110 | TE 2-M 02 | 2 | | 7,100 | - | | |
| 338921 | TE 2-S 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 228097 | TE 2-S 02 | 2 | | 4,180 | - | | |
| 404255 | TE 30 01 | 已下市 | 2033 | 10,910 | - | #2160199 TE 30 110V | |
| 2160199 | TE 30 02 | 2 | 2042 | 11,330 | - | | |
| 2441222 | TE 3000-22 03 | 2 | | 40,950 | | | |
| 2268008 | TE 30-22 03 | 2 | | 15,590 | - | | |
| 2029312 | TE 30-A36 02 | 2 | 2033 | 20,700 | - | #2268008 NURON充電式電鎚鑽 TE 30-22 | |
| 2173218 | TE 30-A36 03 | 2 | 2036 | 19,340 | - | #2268008 NURON充電式電鎚鑽 TE 30-22 | |
| 2160222 | TE 30-AVR 02 | 2 | | 11,930 | - | | |
| 404278 | TE 30-C-AVR 01 | 已下市 | 2033 | 10,910 | - | #2160222電鎚鑽 TE 30-AVR 110V | |
| 312477 | TE 35 01 | 已下市 | 2022 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2122607 | TE 3-CL 01 | 2 | | 4,700 | - | | |
| 2122710 | TE 3-ML 01 | 2 | | 5,340 | - | | |
| 383881 | TE 40 01 | 已下市 | 2033 | 14,860 | - | #2128238 TE 50-AVR 110V | |
| 3832282 | TE 4-22 03 | 2 | | 7,550 | - | | |
| 410717 | TE 4-A22 01 | 已下市 | 2031 | 11,140 | - | #2253087 NURON充電式電鎚鑽 TE 4-22 | |
| 2098475 | TE 4-A22 02 | 已下市 | 2039 | 9,860 | - | #2253087 NURON充電式電鎚鑽 TE 4-22 | |
| 201309 | TE 5 01 | 已下市 | 2017 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 383904 | TE 50 02 | 已下市 | 2033 | 13,270 | - | #2128238 TE 50-AVR 110V | |
| 2310806 | TE 500-22 04 | 2 | | 14,970 | - | | |
| 274731 | TE 500-X 01 | 已下市 | 2033 | 5,660 | - | #2170224 鑿破機TE 500-X 03 110V | |
| 2170224 | TE 500-X 03 | 2 | | 5,660 | - | | |
| 2370437 | TE 50-22 03 | 2 | | 14,880 | - | | |
| 2128238 | TE 50-AVR 03 | 2 | 2041 | 13,350 | - | | |
| 258485 | TE 55 01 | 已下市 | 2019 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 374059 | TE 56 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 201687 | TE 5-A 01 | 已下市 | 2021 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 2360109 | TE 600-AVR 01 | 2 | | 11,100 | | | |
| 2276242 | TE 60-22 04 | 2 | | 18,420 | - | #2443388 NURON充電式電鎚鑽 TE 60-22 | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號 保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443388 | TE 60-22 05 | 2 | | 17,860 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 2191222 | TE 60-A36 04 | 2 | 2039 | 23,520 | - | #2443388 NURON充電式電鎚鑽 TE 60-22 | |
| 2253058 | TE 6-22 05 | 2 | | 9,100 | - | | |
| 332012 | TE 6-A 01 | 已下市 | 2020 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2253058 NURON充電式電鎚鑽 TE 6-22 | |
| 228677 | TE 6-A 02 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2253058 NURON充電式電鎚鑽 TE 6-22 | |
| 2162758 | TE 6-A22 04 | 已下市 | 2039 | 11,970 | - | #2253058 NURON充電式電鎚鑽 TE 6-22 | |
| 2098467 | TE 6-A36 04 | 2 | 2039 | 16,500 | - | #2253058 NURON充電式電鎚鑽 TE 6-22 | |
| 2040910 | TE 6-A36-AVR 03 | 2 | 2032 | 16,470 | - | #2253058 NURON充電式電鎚鑽 TE 6-22 | |
| 369040 | TE 6-C 01 | 已下市 | 2022 | 不適用 - 已停止維修 | - | # 2251574 TE 6-CL 02 110V | |
| 2251574 | TE 6-CL 02 | 2 | | 6,600 | - | | |
| 369029 | TE 6-S 01 | 已下市 | 2022 | 不適用 - 已停止維修 | - | # 2251574 TE 6-CL 02 110V | |
| 428642 | TE 7 02 | 已下市 | 2038 | 4,860 | - | # 2251574 TE 6-CL 02 110V | |
| 273624 | TE 70 02 | 2 | 2029 | 29,490 | - | #2062999 TE 70-AVR 110V | |
| 2443103 | TE 70-22 04 | 2 | | 21,900 | | | |
| 2172147 | TE 70-ATC/AVR 04 | 2 | | 29,230 | - | | |
| 2062999 | TE 70-AVR 03 | 2 | | 29,490 | - | | |
| 258463 | TE 75 01 | 已下市 | 2014 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 334229 | TE 76 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |
| 228065 | TE 7-C 01 | 已下市 | 2038 | 5,260 | - | # 2251574 TE 6-CL 02 110V | |
| 2064658 | TE 800-AVR 01 | 2 | | 17,000 | - | | |
| 2431086 | TE 8-22 01 | 2 | | 10,200 | | | |
| 2431085 | TE DRS-22 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2268002 | TE DRS-4/6 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2098484 | TE DRS-4-A 01 | 1 | 2031 | - | 保固內免費換新 | | |
| 2040913 | TE DRS-6-A 01 | 已下市 | 2024 | - | 不適用 - 已下市 | | |
| 2098235 | TE DRS-6-A 02 | 1 | 2031 | - | 保固內免費換新 | | |
| 365944 | TE DRS-B 01 | 無保固 | | - | - | | |
| 2213351 | TE DRS-C 01 | 無保固 | | - | - | | |
| 267769 | TE DRS-M 01 | 1 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2322604 | VC 10L-22 01 | 2 | | 7,580 | - | #2415328 VC 4LX-22-01 T8 | |
| 2402236 | VC 3/4-T15 01 | 2 | | 2,020 | | | |
| 2402237 | VC 3/4-T8 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | |
| 2279149 | VC 40L-X 01 | 2 | | 10,220 | - | | |
| 2411716 | VC 40LX 05 | 2 | | 10,220 | | | |
| 2220464 | VC 40-U 03 | 2 | 2029 | 14,130 | - | #2279149 VC 40L-X 110V | |
| 2415328 | VC 4LX-22 01 | 2 | | 7,580 | | | 配 VC 4LX-22 T8 |
| 2415431 | VC 4LX-22 01 | 2 | | 7,580 | | | 配 VC 4LX-22 T15 |
| 2187660 | VC 5-A22 01 | 已下市 | 2031 | 4,430 | - | | 配件不在保固範圍內 |
| 2296590 | VC 5L 01 | 2 | | 3,670 | | | |
| 2411718 | VC-CB 01 | 2 | | 6,560 | | | |
| 404153 | WSR 22-A 01 | 已下市 | 2023 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2240610 NURON充電式軍刀鋸 SR 6-22 | |
| 213997 | WSR 36-A 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2240610 NURON充電式軍刀鋸 SR 6-22 | |
| 378274 | WSR 650-A 01 | 已下市 | 2017 | 不適用 - 已停止維修 | - | | |

# 售後維修服務

此價格表自 2026-09-29 起生效，如有變更，喜利得保留服務內容變更之權利

| 物料號 | 品名 | 免費保固服務期間(年) | 停止維修/服務(年份) | 維修費用上限 NTD (不含運/稅) | 無法維修品項的工具服務 | Successor 新款型號<br>保固外舊機送回即可享舊換新折扣 | 備註欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378275 | WSR 900-PE 01 | 已下市 | 2025 | 不適用 - 已停止維修 | - | #2240610 NURON充電式軍刀鋸 SR 6-22 | |
| 2229805 | X-6-F8 | 無保固 | | - | - | | DX 6 01 單發槍頭配件 |
| 2233434 | X-6-MX 72 01 | 無保固 | | - | - | | DX 6 01 連發槍頭配件 |
| 2431817 | X-M30 B4 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BX 4-22 01 可分離式彈夾 |
| 2431981 | X-M30L B4 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BX 4-22 01 可分離式彈夾 |
| 2431818 | X-M30XL B4 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BX 4-22 01 可分離式彈夾 |
| 2431819 | X-M40 B4 01 | 2 | | - | 保固內免費換新 | | BX 4-22 01 可分離式彈夾 |
| 331000 | X-MX 27 01 | 2 | | 3,880 | - | | DX 351 01 連發釘匣 |

**更新**：

| | |
|---|---|
| 2026-01-01 | 實施新維修上限(2025年第4季上市新品除外) |
| 2026-01-14 | 新增 DX 6 02 |
| 2026-01-24 | 新增 DD 110-U-22 01 |
| 2026-03-26 | 新增 PR 40-22 01, PR 40G-22 01, PRA 400 01 |
| 2026-04-05 | 新增 SL 5-22 01 |
| 2026-05-14 | 更新 B 22/8.0 01 停止服務時間 |
| 2026-06-01 | 實施新維修上限(2026年1-5月上市新品、BX 4系列 、TE 500-X 系列除外) |
| 2026-06-11 | 新增 TE 600-AVR 01, DSH 900-22 01, DSH 900RL-22 01, DSH-RCC 01, PS 85 01, B 22-195 01 & B 22-290 01 |
| 2026-07-02 | 新增 SF 8M-22 03, SF 30M-22 01, SIW 20-22 01, TE 1000-22 03, TE 3000-22 03, TE 600-AVR 01, TE 70-22 04, TE 8-22 01 |
| 2026-07-30 | 新增 B 22-260 01, C 8D-22 01 & 更新 TE DRS-M 01 工具服務 |
| 2026-08-04 | 新增 SR 10-22 01 |
| 2026-08-26 | 新增 AG 4S-22-100 03 & 更新 AG 4S-22-100 02 已下市 |
| 2026-09-02 | 新增 TE DRS-22 01 |
| 2026-09-21 | 更新 SIW 20-22 01 新舊料號 |
| 2026-09-29 | 更新 BA-22 01 相容電池 |