



WRC-CA Aggiornamento Software 3.34

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazioni centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Siamo lieti di informarvi che la vostra Tagliamuri è stata aggiornata con l'ultima versione software 3.34. L'aggiornamento è gratuito e consente alla testa di taglio di avere più funzionalità, che migliorano l'efficienza.

Le caratteristiche sono le seguenti:

Nuova schermata di Benvenuto




Gamma di diametri del disco



(prima di avviare, all'operatore viene chiesto di selezionare la lama del diametro giusto)

Modalità taglio filo inclusa



(il telecomando wireless può essere utilizzato, se abbinato, alla nuova Tagliamuri a filo DSW 1510-CA.)

Ci sforziamo di migliorare la produttività e la sicurezza d'uso dalla prospettiva dell'operatore. Siamo certi che apprezzerai questa nuova funzionalità. Il tuo rappresentante di vendita Hilti può supportarti su come usarlo nel migliore dei modi. In caso di domande, non esitare a contattare il tuo rappresentante di vendita Hilti.

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..

